



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

Руководителям предприятий
(по списку)

ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ул. Гребешковский откос, 7, г. Нижний Новгород, ГСП-69, 603950
Телефон: (831) 431-82-11, факс: (831) 434-17-70
E-mail: volok@gosnadzor.ru
<http://www.volok.gosnadzor.ru>
ОКПО 02844073, ОГРН 1065262087593
ИНН/КПП 5260170268/526001001

27.12.2023 № 311-6027

на № _____ от _____

О необходимости проведения регламентных работ на подъемниках (вышках)

Волжско-Окское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее - Управление) информирует о случаях аварийности и травматизма на подконтрольных объектах.

В ходе расследования аварии, повлекшей групповой несчастный случай, происшедшей при эксплуатации автогидроподъемника HORYONG NSKY-750-Q7A0, изготовленного «ХОРЁНГ КО. ЛТД» (Южная Корея), был установлен факт нарушения технологии сварочных работ при изготовлении узла крепления гидроцилиндра выдвижения секций стрелы. Авария (самопроизвольное складывание секций стрелы) произошла в результате разрушения узла крепления гидроцилиндра выдвижения стрелы, а именно, сварных швов, с последующим отрывом листов усиления с креплениями 2 полупальцев гидроцилиндра выдвижения 4-9 секций стрелы. Причиной возникновения трещин в сварных швах и околошовной зоне явилось нарушение технологического процесса при изготовлении данного узла, о чем свидетельствуют наличие подрезов, непроваров, неметаллических включений и пор.

Также частой причиной инцидентов и аварий с применением подъемников (вышек) является неисправность (перегрузка) системы

телескопирования стрелы вследствие отсутствия смазки поверхностей и элементов скольжения.

В целях исключения аварийности и травматизма при эксплуатации подъемников (вышек) Управление информирует о необходимости выполнения регламентных работ в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации, в том числе, обязательной проверки и обслуживания систем телескопирования

И.о. заместителя руководителя Управления

С.И. Тужилов

